

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
ROZBIÓREK ŚCIAN DZIAŁOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW
NIEKONSTRUKCYJNYCH NA PODDASZU NIEUŻYTKOWYM
W BUDYNKU PAŁACU W KROŚNICACH
wykonana w dniu 19.09.2023r.



FOT.1. Widok korytarza (pom. Nr 1 – komunikacja). Ścianki wewnętrzne niekonstrukcyjne przeznaczone do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny.



FOT. 2. Widok spękań ścian lukarny – do rozbiórki.



FOT.3. Widok ścian oraz sufitu z pomieszczenia nr 6 – do rozbiórki



FOT. 4. Sufit podwieszany z płyty pilśniowej do demontażu.



FOT. 5. Widok ścian z pomieszczenia nr 16 – do rozbiórki