

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚil.271.45.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r., pn.: „**Remont wieży kościoła w Bukowicach**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wobec zapytania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej treść odpowiedzi na zadane zapytanie:

Pytanie nr 1:

Wnioski konserwatorskie wskazują na konieczność wykonania prac osuszających, zabezpieczających budynek przed podsiąkaniem wód gruntowych i opadowych. Konserwator wskazuje także na konieczność wymiany warstwy gruntu nieprzepuszczalnego, zastąpienie go warstwą lekkiego żwiru, wykonanie opaskę izolacji pionowej oraz drenaż sphywowo – osuszający. Czy powyższe prace zostały wykonane? Jeśli nie to czy należy je ująć w kosztorysie prac remontowych?

Odpowiedź nr 1:

Prace osuszające, zabezpieczające budynek przed podsiąkaniem wód gruntowych i opadowych zostały wykonane na zlecenie właściciela nieruchomości tj. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bukowicach. W/w prace nie są objęte przedmiotowym postępowaniem przetargowym i nie polegają wycenie.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część postępowania przetargowego znak: RGPOŚil.271.45.2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku i jest wiążąca dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.