

The logo consists of a solid yellow square. Inside the square, the word "FADO" is written in a bold, black, sans-serif font, centered horizontally and vertically.

FADO

RAPORT Z BADANIA

SPIS TREŚCI

RAPORT Z BADANIA.....	1
SPIS TREŚCI	2
INFORMACJE O BADANIU	4
OCENA ZGODNOŚCI Z USTAWĄ O ZAPEWNIANIU DOSTĘPNOŚCI	6
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA.....	7
NAJBLIŻSZE OTOCZENIE	7
WEJŚCIA DO BUDYNKU.....	8
Wyjście na orlik.....	8
Wejście do sali komputerowej.....	8
Wejście do starej części budynku	9
Wejście tylne.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Wejście główne	10
Wejście – sala gimnastyczna.....	10
KOMUNIKACJA POZIOMA W BUDYNKU	10
KOMUNIKACJA PIONOWA W BUDYNKU	12
POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE	15
INFORMACJA	15
KOLORYSTYKA.....	15
PARKING	16
EWAKUACJA	16
EWAKUACJA	16
ELEMENTY WYPOSAŻENIA I INNE	16
URZĄDZENIA I USŁUGI WSPIERAJĄCE KOMUNIKACJĘ.....	16
OŚWIETLENIE	17
RYSUNKI I PRZYKŁADY	18
Oznaczenia schodów i ciągów komunikacyjnych	18
Poręczce	20
Elementy wyposażenia wnętrza	21
Pochylnia.....	21
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne.....	22
Przykład wykorzystania kontrastów kolorystycznych wspomagających poruszanie się osób słabowidzących.....	24

Oznaczenia drzwi	27
Przykłady oznaczeń.....	28
Parking	29
Ewakuacja – krzesło ewakuacyjne	30
Winda	30
Oznaczenia przegród szklanych.....	31
Klin najazdowy	32
Tyflomapa.....	34
Kontury	35

INFORMACJE O BADANIU

Nazwa instytucji

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kuźnicy Czeszyckiej

Adres instytucji

56-320 Kuźnica Czeszycka 1

Ilość kondygnacji: 2

Osoby do kontaktu:

Paweł Słocki

Cele badania:

Ocena dostępności architektonicznej budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola zgodnie z wymaganiami Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz standardów dostępności ministerstwa infrastruktury (budowlane.abc.gov.pl). Ponadto badanie w niektórych obszarach oparte jest o:

- Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami;
- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Badaniu poddano następujące elementy:

- najbliższe otoczenie budynku – chodniki otaczające budynek (możliwość dotarcia do budynku osób z trudnościami w poruszaniu się i osób niewidomych), odległość od przystanków komunikacji miejskiej, elementy oznakowania wskaźnikowego poziomego dla osób niewidomych,
- oznakowanie budynku,
- strefa wejścia do budynku,
- przestrzeń poruszania się po budynku - ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, pomieszczenia, windy
- oświetlenie wewnątrz budynku – natężenie na ciągach komunikacyjnych i w pomieszczeniach,
- kolorystyka ścian, podłóg i wyposażenia – kontrasty barwne pomiędzy tymi elementami,
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia przebywania osób (biura, sale lekcyjne, świetlice, pomieszczenia socjalne, kuchnie itp.)
- system informacji w budynku,
- system alarmowy,
- parking dla użytkowników budynku,
- urządzenia/sposoby ewakuacji osób z niepełnosprawnościami,

Raport wskazuje zdiagnozowane utrudnienia.

Data badania:

04.02.2021

Autorzy badania:

Bartosz Stępień

Iwona Boguszyńska

Konrad Galiński - konsultacje

Użyte skróty:

UzD – Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

WTB - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

WTD - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

OzN – osoba z niepełnosprawnością.

OCENA ZGODNOŚCI Z USTAWĄ O ZAPEWNIANIU DOSTĘPNOŚCI

Wymaganie ustawowe	Ocena
Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków	Nie spełnia –progi, schody na korytarzach, nieoznaczone krawędzie schodów, brak poręczy, brak pasów ostrzegawczych, brak windy/podnośnika.
Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych	Nie spełnia – brak możliwości dotarcia do wszystkich pomieszczeń z uwagi na brak windy/podnośnika.
Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,	Nie spełnia – brak informacji dotykowej lub głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,	Spełnia
Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania winny sposób	Nie spełnia – brak urządzeń ewakuacyjnych lub pomieszczeń oczekiwania na ratunek, brak sygnalizacji świetlnej.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

Utrudnienie: droga dojścia od tyłu (od biblioteki) - bardzo zniszczona nawierzchnia, krawężnik,



Zalecenie: naprawa nawierzchni, zlikwidowanie krawężnika

WEJŚCIA DO BUDYNKU

Wyjście na orlik

Utrudnienie: próg 2,5 cm



Zalecenie: likwidacja progu (np. poprzez zastosowanie [klina najazdowego](#))

Wejście do sali komputerowej

Utrudnienie: schodek i próg w wejściu





Zalecenie: likwidacja schodka i progu (np. poprzez zastosowanie [klina najazdowego](#))

Wejście do starej części budynku

Utrudnienie: brak poręczy przy schodach, nieoznaczone stopnie



Zalecenie: montaż poręczy o [prawidłowym pochwycie](#) po obu stronach schodów, [oznaczenie stopni i podstopni](#) kolorem kontrastowym

Wejście główne


Utrudnienie: próg wys. 3 cm, wycieraczka - krata o dużych okach



Zalecenie: likwidacja progu (np. poprzez zastosowanie klina najazdowego), zastosowanie wycieraczki pełnej lub o drobnych okach.

Wejście – sala gimnastyczna






Utrudnienie: nieoznaczone krawędzie stopni



Zalecenie: [oznaczenie stopni i podstopni](#) pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów


KOMUNIKACJA POZIOMA W BUDYNKU

Utrudnienie: progi i schody na korytarzu na piętrze budynku; schody nieoznaczone i bez poręczy



Zalecenie: zlikwidowanie progów (np. poprzez zastosowanie [klinów najazdowych](#)), [oznaczenie schodów](#): wszystkie krawędzie (stopnie i podstopnie) oznaczone kolorem kontrastowym i zastosowanie pasów ostrzegawczych; montaż poręczy o prawidłowych pochwytach ([patrz przykłady](#)).

Utrudnienie: podest dla nauczyciela bez dostępu



Zalecenie: likwidacja podestu lub zastosowanie pochylni o maks. nachyleniu 15% (ten podest ma do 15 cm?)

KOMUNIKACJA PIONOWA W BUDYNKU

Utrudnienie: Brak windy/ podnośnika itp. zarówno w części starej jak i nowej budynku


Zalecenie: zainstalowanie windy/ podnośnika/ platformy itp. rozwiązań, pozwalających osobom z niepełnosprawnością ruchu (np. poruszającym się na wózkach) na dostanie się do wszystkich pomieszczeń, w tym na wyższych kondygnacjach



Utrudnienie: schody na drugiej klatce schodowej: nieoznaczone krawędzie, brak poręczy, schody mają noski, brak pasów ostrzegawczych



Zalecenie: [oznaczenie stopni i podstopni](#) pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów, zapewnienie pasów ostrzegawczych ([patrz przykłady](#)), montaż poręczy o prawidłowych pochwytach (patrz przykłady), likwidacja nosków

Utrudnienie: klatka schodowa w nowym budynku - nieoznaczone krawędzie stopni, brak poręczy po obu stronach schodów w pierwszym biegu, brak poręczy po drugiej stronie w pozostałych biegach schodów, istniejąca poręcz o niewłaściwym kształcie pochwytu, brak pasów ostrzegawczych






Zalecenie: [oznaczenie stopni i podstopni](#) pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów, montaż poręczy o [prawidłowym pochwycie](#) po obu stronach schodów, zapewnienie pasów ostrzegawczych ([patrz przykłady](#))

Utrudnienie: klatka schodowa- nieoznaczone krawędzie stopni, brak pasów ostrzegawczych, brak poręczy po drugiej stronie schodów, istniejące poręcze o niewłaściwym kształcie pochwyty





Zalecenie: [oznaczenie stopni i podstopni](#) pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów, zapewnienie pasów ostrzegawczych ([patrz przykłady](#)), montaż poręczy o prawidłowym kształcie pochwyty – po obu stronach schodów

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

Utrudnienie: brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu

Zalecenie: dostosowanie co najmniej 1 toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu (z uwzględnieniem [odpowiednich parametrów](#))

INFORMACJA

Utrudnienie: brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w formie dotykowej lub głosowej.

Zalecenie: zapewnienie [tyflomapy](#) lub informacji głosowej (np. w formie informacji audio na stronie www urzędu) o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

KOLORYSTYKA

Utrudnienie: toaleta dla dziewcząt i toaleta dla chłopców na parterze oraz szatnie – słabo widoczna armatura (słabe kontrasty między armaturą a kolorem płytek)





Zalecenia: dodać kontrastowe oznaczenia wokół sedesu i umywalki

PARKING

Utrudnienie: na parkingu brak miejsca wyznaczonego dla OzN

Zalecenie: wyznaczenie i oznaczenie miejsca parkingowego znakami pionowymi D18 lub D18a i T29 oraz kolorem niebieskim

EWAKUACJA

EWAKUACJA

Utrudnienie: brak urządzeń do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami

Zalecenie: zapewnienie [krzesełek](#)/materacy/mat ewakuacyjnych – 1 sztuka na obiekt

ELEMENTY WYPOSAŻENIA I INNE

Utrudnienie: wieszaki w szatni dla dziewcząt i w szatni dla chłopców na wysokości 140cm

Zalecenie: Zapewnienie wieszaków na dwóch wysokościach – 120 i 140 cm.

URZĄDZENIA I USŁUGI WSPIERAJĄCE KOMUNIKACJĘ

Utrudnienie: brak pętli indukcyjnej, brak obsługi w języku migowym w formie połączenia z tłumaczem on-line.



Zalecenie: instalacja pętli indukcyjnej przynajmniej jednej w obiekcie, zapewnienie możliwości korzystania z usług tłumaczenia na język migowy on-line.


OŚWIETLENIE

Brak uwag



RYSUNKI I PRZYKŁADY

Oznaczenia schodów i ciągów komunikacyjnych







Poręcze





Elementy wyposażenia wnętrz





Pochylnia





Pomieszczenie higieniczno-sanitarne








Przykład wykorzystania kontrastów kolorystycznych wspomagających poruszanie się osób słabowidzących








Oznaczenia drzwi



Przykłady oznaczeń




Parking



Ewakuacja – krzesło ewakuacyjne





Winda







Oznaczenia przegród szklanych




Klin najazdowy





Tyflomapa



Konturary



